

QC案例：提高船体对接缝CO₂打底焊一次合格率

◆ 于东海 王朋 刘文建/文

上海江南长兴造船有限责任公司，作为沪东中华造船（集团）有限公司的下属公司，位于中国最大的造船基地之一——上海江南长兴造船基地，近年来以建造液化天然气船、超大型集装箱船为主要业务，是中国综合竞争能力最强的造船企业之一。深蓝QC小组是一支理论知识扎实、工作经验丰富的团队。小组在2017年凭借“提高止裂钢拼板一次合格率”课题，获得了“上海市优秀质量管理小组”和“全国优秀质量管理小组”称号。2020年，又以“提高船体对接缝CO₂打底焊一次合格率”课题荣获全国QC小组发表赛最高级别荣誉——“示范级成果”称号。

课题选择

2019年1月份，23000TEU系列集装箱船陆续在公司建造。在日常施工中，我们发现船体对接缝CO₂打底焊一次合格率出现偏低的现象，焊缝返修频次有所增加，影响生产




图1 2019年2~4月船体对接缝CO₂打底焊一次合格率

效率和计划节点完成，质量成本明显上升。

针对以上情况，小组统计了2019年2~4月船体对接缝CO₂打底焊一次合格率（见图1）发现：打底焊一次合格率呈下降趋势，且远远低于公司89%的考核值，对生产进度造成了严重影响，亟待解决。

小组决定将“提高船体对接缝CO₂打底焊一次合格率”作为本次活动课题。通过参考公司该指标考核值和历史数据，最终将船体对接缝CO₂打底焊一次合格率目标设定为：≥89%。

可行性论证

小组对目标能否实现进行了充分的可行性论证，共进行了三层论证。小组对2019年2~4月抽检的一次不合格打底焊缝的90个缺陷，首先按分段类型分层论证排列：发现双层底分段出现缺陷最多，达70个，占比78%；第二步，小组对70个双层底分段焊缝缺陷按焊缝类型分析，发现平对接出现缺陷最多，达54个，占比77%；第三步，小组对54个平对接焊缝缺陷进行排列分析，发现裂纹缺陷出现最多，达30次，占比56%。因此，小组最终得出结论：现

阶段影响船体对接缝CO₂打底焊一次合格率的主要因素是“双层底分段平对接打底层裂纹”。

通过数学模型计算可知,只需解决裂纹缺陷的93%,就能达到目标值。同时,团队曾先后攻克“船体焊接机器人现场应用”和“集装箱船节能导管分段阶段安装”的工艺质量难题,有解决棘手质量工艺难题的宝贵经验和人才队伍,所以小组成员有信心完成这一目标值。

小组通过采用“历史数据对比法”和“理论测算法”确定,实现该目标是可行的。

原因分析、要因确认、制定对策

确定了问题症结A类因素(裂纹缺陷)后,小组成员利用头脑风暴法进行了原因分析,并绘制成系统图进行分析,找出9个末端因素(见图2)。

为了分析出主要因素,小组分别采用调查表,制作统计图,绘制散



图2 裂纹缺陷分析系统图

布图、柱状图、数据对比等工具和方法,最终识别确定造成打底焊裂纹产生的2个主要原因:首张板装配定位偏差和焊接电流电压偏大。

针对以上两个主要因素,小组成员对提出的三项方案,分别从费用、耗时、难易程度、可实施性四方面分析对比,在首张板装配定位偏差这一要因上,最终确定采用“制作装配定位工装”这一初步方案;在焊接电流电压偏大这一要因上,同样从

四方面进行了评估对比,决定用既有“数字化焊机打底”这一初步方案。通过5W1H法,小组成员制定了对策表(见表1)。

对策实施

对策实施一: 制作装配定位工装

工装制作: 小组根据设计理念绘制装配及下料图纸,采用高精度等离子切割机下料后表面抛光组装而成。该工装分为固定式和可调节式两种,在检验时如果工装能够与检验面紧密贴合,则说明首张板定位精度良好,反之则精度不良,需要及时调整,该工装目前正在申请专利。

在首制工装制作完成后,小组于2019年9月在H3033船223分段上进行了试用测试,取得预期效果。在工装正式使用后,小组记录了每个分段首张板定位尺寸偏差值,并利用统计表和柱状图分析验证效果。

结论: 通过装配定位工装的推广使用,首张板装配定位尺寸偏差严格控制在0~2毫米之间,达到了既定目标。





对策实施二：利用既有数字化焊机打底

针对焊接电流电压偏大问题，小组采用了数字化焊机打底方案。首先与焊机厂家一起确认数字化焊机的联网状态，在确保网络畅通的条件下，作业前将WPS参数远程导入数字化焊机。其次通过中控平台锁定焊机通道，迫使焊工只能按照给定通道打底焊接作业。而所有的数字化焊机作业均实现远程监控并自动生成质量记录，使“人管机器”到“机器管人”的转变得以实现。

实施后，小组记录了数字化焊机作业时的电流电压，发现其稳定性有了明显保障，避免了焊工因为想提高焊接速度而违规调动大电流

的情况，使打底焊接作业严格按照WPS规定执行。通过对比，小组发现利用数字化焊机施焊的应力分布比传统模拟焊机更加均匀，产生裂纹的风险明显减少。

结论：通过采用既有数字化焊机打底焊接，电流始终保持在175~210A之间，电压保持在23~26V范围内，对策实施有效。

效果检查

小组统计了对策实施以来2019年10~12月三个月的数据，并制作成统计表和柱状图进行分析后发现，小组将船体对接缝CO₂打底焊一次合格率提高至94.5%，目标达成。通过数据对比分析，A类因素占比下降48.7%，缺陷总数减少55.6%，对策

实施有效。

经过计算，本次QC小组共取得经济效益约13.4万元。课题的成功，得到了船东和船检的一致认可，为公司进一步拓宽了市场。此外，由于小组出色地攻克了此次课题，使得生产加速推进，全球首艘23000TEU双燃料动力集装箱船如期试航。

通过本次活动，小组成员对排列图、散布图、系统图等质量工具的运用比之前更加娴熟；更加善于利用建立数学模型分析质量问题，针对一个问题可以从不同角度提出多种解决方案，最后通过比对选择最优方案；钻研和解决现场质量工艺难题的兴趣得到了激发；持续改善的质量意识有了进一步增强。

巩固措施和下一步打算

此次活动共修订作业指导书2份，形成管理制度2份。经过小组全体成员的共同努力，本次QC活动圆满完成目标，下阶段小组将围绕缩短23000TEU隔舱导轨安装工时开展新一轮PDCA。④

(作者单位：上海江南长兴造船有限责任公司)

表1 对策表

序号	要因	对策	目标	措施	地点	执行人	完成时间
1	首张板装配定位偏差	制作装配定位工装	首张板定位尺寸偏差控制在0~2mm	1.设计并绘制图纸； 2.下料切割并装配； 3.现场测试； 4.操作方法培训并推广	作业现场	王× 叶× 汤××	2019. 9.25
2	焊接电流电压偏大	用既有数字化焊机打底焊接	焊接电流控制在WPS规定的175~210A；电压控制在WPS规定的23~26V	1.确认数字化焊机联网状态； 2.远程下发焊接参数模块（WPS规定电流电压）； 3.焊机焊接通道锁定； 4.选择正确焊接通道施焊； 5.远程监控并自动生成质量记录	作业现场	郁×× 肖×× 刘××	2019. 9.30